
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОММАШ ТЕСТ»

Адрес местонахождения: 119415, г. Москва, вн.т.ер. г. Муниципальный округ Проспект Вернадского, пр-кт Вернадского, д. 41 стр 1, этаж 4, помещ. I, комната 28,
телефон +7 (495) 481-33-80, e-mail info@prommashtest.ru

**Испытательная лаборатория «Аттракционы и подъемные сооружения»
Испытательного центра**

Адрес места осуществления деятельности: 142300, Россия, Московская область, Чеховский район, г. Чехов, Симферопольское шоссе, д. 2

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:
RA.RU.21AX11**



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ «АПС»
ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»

 А.В. ШМЫГОВ

«20»  2022 г.

АКТ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ДЕТСКОГО ГОРОДКА «ИК-0604» № 2022/б/н/П

Расположенного по адресу:

г. Москва, ЗАО Крылатское, ПИП Москворецкий, парк «Сказочный лес»

эксплуатирующая организация:

ООО «Сервис А»

Акт оценки технического состояния не должен быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения ИЛ «АПС» ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ».

Результаты испытаний, зафиксированные в этом акте, распространяются только на образцы, подвергнутые испытаниям

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Цель оценки технического состояния:

Оценка технического состояния детского городка проводится с целью выдачи заключения о возможности и условиях его дальнейшей эксплуатации на определенный период. Для детского городка с истекшим назначенным сроком службы - определение возможности продления срока службы.

1.2 Сведения об организации, проводившей оценку технического состояния

Сведения об организации:

Наименование организации	Испытательная лаборатория «Аттракционы и подъемные сооружения» ИЦ ООО «ПРОММАШ ТЕСТ»
Регистрационный номер аттестата аккредитации, дата выдачи	RA.RU.21AX11 от 01.11.2017г.
Приказа по организации, согласно которому проводилась оценка технического состояния	Приказ «Об организации проведения оценки технического состояния (технического освидетельствования) в 2022 году» № 22/02-22 от 22 февраля 2022 года

Сведения о специалистах:

№	ФИО	Квалификация	Номер квалификационного удостоверения, вид (метод) контроля, наименования (индекс) объектов контроля
1.	Рябов Д.Ю.	Эксперт. Подтверждение соответствия оборудования детских игровых площадок требованиям технического регламента Евразийского экономического союза «О безопасности оборудования детских игровых площадок» (ТР ЕАЭС 042/2016)	Сертификат № RA.RU.180001.000659 от 15.10.2019г.
2	Белкин А.В.	Специалист НК II-го уровня	Уд. № 0034-67-48360-2019 от 15.10.2019г.

2 СВЕДЕНИЯ О ДЕТСКОМ ГОРОДКЕ:

Наименование	Детский городок «ИК-0604»
Заводской (инвентарный) номер	б/н
Регистрационный номер	-
Год изготовления/ввода в эксплуатацию	2019/2019
Завод-изготовитель	Cheer Amusement Co., Ltd, Китай
Владелец	ООО «ПАРК СКАЗКА»
Эксплуатирующая организация	ООО «Сервис А»
Место эксплуатации/ место освидетельствования	г. Москва, ЗАО Крылатское, ПИП Москворецкий, парк «Сказочный лес»
Степень потенциального биомеханического риска	-
Дата начала-окончания проверки	11.04.2022г.
Комиссия провела (указать первичную, повторную или внеочередную) оценку технического состояния / № и дата предыдущего отчета	Первичная / -

Технические данные:

Одновременное количество посетителей, чел	-
Габаритные размеры:	
Длина, м	-
Ширина, м	-
Высота, м	-
Технические данные:	
Общая мощность, кВт	-

3. СВЕДЕНИЯ О ПРИМЕНЯЕМЫХ СРЕДСТВАХ ИЗМЕРЕНИЙ И ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ОБОРУДОВАНИИ

Наименование оборудования, средств измерений	Аттестаты. Свидетельства о поверке. Сроки действия
Штангенциркуль тип ШЦ-1-125-0,1, зав.№ 72189, инв.№ ИЛАПС-СИ085	№ С-ДДЭ/21-06-2021/72375693 от 21.06.2021г., 1 год
Линейка измерительная металлическая с пределом измерения 150 мм, зав.№ 142, инв.№ ИЛАПС-СИ038/5	№ С-ТТ/26-01-2022/126449061 от 26.01.2022г., 1 год
Прибор комбинированный Testo 610 с программным обеспечением zz_sse_p_pocketline_v1.0 версия 0560 0610, зав.№ 39283313/0221, инв.№ ИЛАПС-СИ078	С-ДТЖ/11-06-2021/70374320 от 11.06.2021г., 1 год
Люксметр Testo 540 с программным обеспечением zz_sse_p_pocketline_v1.0 версия 1.0, зав.№ 39105432/0920, инв.№ ИЛАПС-СИ065	№ С-МА_13-05-2021_62758117 от 13.05.2021 года до 12.05.2022 года
Измеритель давления Testo 511 с программным обеспечением Testo 511 firm-ware версия zz_sse_p_511-v2.3, зав.№ 39119794/0820, инв.№ ИЛАПС-СИ064	№ С-МА/02-12-2021/113967478 от 02.12.2021г., 1 год
Дальномер лазерный Leica DISTO S810 touch, зав.№ 5301730056, инв.№ ИЛАПС-СИ041	№ С-МА/29-11-2021/113028488 от 29.11.2021г., 1 год
Рулетка измерительная металлическая серии RGK, мод.RGK R-5, зав.№ 043-20, инв.№ ИЛАПС-СИ038/4	№ С-ТТ/26-01-2022/126481432 от 26.01.2022г., 1 год

4. ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ:

- 4.1 Изучение эксплуатационной документации.
- 4.2 Анализ условий эксплуатации;
- 4.3 Обследование конструкции детского городка.
- 4.4 Визуально-измерительный контроль конструкций (см. протокол № 2022/б/н/П-ВИК, приложение 2).

5. ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕФЕКТОВ

В ходе оценки технического состояния (технического освидетельствования) установлено:

Общее количество дефектов, указанное комиссией в ведомости дефектов	3
Количество дефектов, устраненных владельцем детского городка по замечаниям комиссии в ходе проведения проверки:	-
Критические и значительные дефекты при наличии которых эксплуатация детского городка не допускается (требуют устранения до пуска в эксплуатацию) № п.п. ведомости дефектов	1
Малозначительные дефекты, существенно не влияющие на эксплуатацию детского городка (могут быть устранены до указанного срока)	2
Дефекты, которые требуют наблюдения при эксплуатации детского городка или согласования с заводом-изготовителем	-

6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ

6.1 По результатам проведенного обследования и с учетом устраненных владельцем детского городка в ходе выполнения работ дефектов комиссия считает (заполняется нужная строка):

Детский городок аттракцион на момент обследования находится в неработоспособном состоянии и может эксплуатироваться в паспортном режиме, после устранения дефектов, указанных в ведомости дефектов.	
Следующую оценку технического состояния детского городка провести не позднее	апреля 2023г.
Детский городок подлежит ремонту согласно ведомости дефектов (поставить плюс)	-
Детский городок подлежит капитальному ремонту и повторному обследованию (поставить плюс)	-
Детский городок рекомендован к списанию (поставить плюс)	-

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ДЕТСКОГО ГОРОДКА.

1. За невыполнение рекомендаций настоящего акта и неустранение замечаний, отмеченных в ведомости дефектов, комиссия, проводившая обследование, ответственности не несет.
2. Данный акт является неотъемлемой частью паспорта.
3. Копия акта оценки технического состояния детского городка действительна при предъявлении оригинала.



Акт оценки технического состояния детского городка составлен в соответствии с:

1. ГОСТ Р ЕН 13018-2014 Контроль визуальный. Общие положения.

Приложение 1 – Ведомость дефектов.

Приложение 2 – Протокол визуального и измерительного контроля.

Члены комиссии


_____ Д.Ю. Рябов

_____ А.В. Белкин

Приложение 1

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ
Детский городок «ИК-0604»,
зав.№ б/н

№ п/п	Наименование сборочной единицы, элемента (детали)	Описание замечания	Заключение, (ремонтное решение, срок устранения)
1.	Спуск горки	Отсутствует конечный участок горки	
2.	Конструкция	Не удалены длинные концы хомутов	
3.	Заводская табличка	Отсутствует заводская табличка	

Члены комиссии

 А.В. Белкин

11.04.2022г.

Приложение 2

ПРОТОКОЛ № 2022/б/н/П-ВИК
визуального и измерительного контроля
Детский городок «ИК-0604»,
зав. № б/н

11.04.2022г.

Контроль выполнен с применением комплекта ВИК, в соответствии с ГОСТ Р ЕН 13018-2014 «Контроль визуальный. Общие положения». Проведен контроль основных элементов конструкций.

Результаты:

При визуальном контроле детского городка «ИК-0604» обнаружены дефекты в виде не удаленных длинных концов хомутов.

Работу выполнил:


_____ А.В. Белкин